

西宁市大通县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第州县级发证 3 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县宝库乡大直沟石料用花岗岩矿</p> <p>图斑类型：采矿权</p> <p>具体位置：大通县宝库乡祁汉沟村（经纬度 101.528, 37.136）</p> <p>基本情况：该采矿权于 2009 年 8 月取得，2019 年 11 月 28 日采矿权注销，发证权限为县级发证，开采矿种为建筑石料用花岗岩，开采方式为露天开采</p> <p>存在问题：因矿山开采，使区域生态环境遭到了破坏</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境
整治措施及成效	通过对整治区域开展平整覆土、种树种草和设置排水沟、清理浮石等措施，生态修复面积 23.57 亩，回填土方 984 立方米、设置网围栏 2300 米、挡墙 136 米，拆除清运料台 471.17 立方米，清理浮石 340 立方米、修建排水沟 260 米，并明确 1 人按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 23.57 亩，回填土方 984 立方米、设置网围栏 2300 米、挡墙 136 米，拆除清运料台 471.17 立方米，清理浮石 340 立方米、修建排水沟 260 米，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第省级发证 1 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	图斑名称：大通县宝库乡花石掌萤石矿 图斑类型：采矿权 具体位置：大通县宝库乡巴音村（经纬度 101.095， 37.356） 基本情况：该采矿权于 2005 年 4 月取得，2018 年 1 月 17 日省自然资源厅公告废止采矿权，发证权限为省级发证，开采矿种为普通萤石，开采方式为露天/地下开采 存在问题：因矿山开采，使区域生态环境遭到了破坏
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境
整治措施及成效	通过对整治区域开展场地平整、建筑物拆除和回填探槽、渣堆治理等措施，生态修复面积 150 亩，拆除房屋 225 平方米、井架 12 座、电杆 55 个、清理垃圾 200 立方米、填埋矿洞 90 立方米、回填探槽 8143.4 立方米、封堵井口 12 立方米、渣堆治理 12046 立方米、坡面修整 8960 立方米，并明确 1 人按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 150 亩，拆除房屋 225 平方米、井架 12 座、电杆 55 个、清理垃圾 200 立方米、填埋矿洞 90 立方米、回填探槽 8143.4 立方米、封堵井口 12 立方米、渣堆治理 12046 立方米、坡面修整 8960 立方米，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 YF1 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县宝库乡鹿场沟探矿图斑</p> <p>图斑类型：生态扰动</p> <p>具体位置：大通县宝库乡鹿场沟（经纬度 101.382， 37.33）</p> <p>基本情况：该生态扰动图斑位于鹿场沟铜铅锌探矿权图斑整治区域内，为鹿场沟铜铅锌探矿权中 5 号探坑和 5 号渣堆</p> <p>存在问题：因勘查矿产资源，使区域生态环境遭到了破坏</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，基本消除探矿痕迹，尽量恢复普查区内原有的地貌景观和地质环境，切实落实“绿色勘查”
整治措施及成效	通过对整治区域开展平整复绿和渣堆清理措施，生态修复面积 6.7 亩，清理渣堆 0.32 万立方米、探坑回填 0.32 万立方米，并建立 4 人的管护队伍按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 6.7 亩，清理渣堆 0.32 万立方米、探坑回填 0.32 万立方米，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，基本消除探矿痕迹，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 TKQ001 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县宝库乡鹿场沟铜铅锌矿普查探矿权 图斑类型：探矿权 具体位置：大通县宝库乡鹿场沟（经纬度 101.379， 37.338） 基本情况：该探矿权于 2008 年 12 月取得，2017 年 9 月 1 日探矿权到期后未延续，2021 年 7 月由省自然资源厅注销，发证权限为省级发证，勘查矿种为铜矿 存在问题：因勘查矿产资源，使区域生态环境遭到了破坏</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，基本消除探矿痕迹，尽量恢复普查区内原有的地貌景观和地质环境，切实落实“绿色勘查”
整治措施及成效	通过对整治区域开展建筑物拆除、平整复绿和回填探槽、渣堆清理等措施，生态修复面积 14.6 亩，回填探槽 3734.3 立方米、清理渣堆 14.32 万立方米、探坑回填 14.32 万立方米、布设格宾石笼 163.5 米（填石方量 209.5 立方米）、回填道路 7.88 万立方米、拆除房屋 376.5 立方米、平整营地 2050.3 立方米，并建立 4 人的管护队伍按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 14.6 亩，回填探槽 3734.3 立方米、清理渣堆 14.32 万立方米、探坑回填 14.32 万立方米、布设格宾石笼 163.5 米（填石方量 209.5 立方米）、回填道路 7.88 万立方米、拆除房屋 376.5 立方米、平整营地 2050.3 立方米，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，基本消除探矿痕迹，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 YF2 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县宝库乡大通牛场拌合站图斑</p> <p>图斑类型：生态扰动</p> <p>具体位置：大通县宝库乡大通牛场（经纬度 101.157, 37.281）</p> <p>基本情况：该拌合站为省交通运输厅下达的大通种牛场场区配套道路硬化项目服务</p> <p>存在问题：因修建拌合站，使区域生态环境遭到了破坏</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，恢复整治区域生态环境，保障整治区域及周边地区土地资源得到持续利用
整治措施及成效	通过对整治区域开展平整覆土、培肥种草和设置警示牌、网围栏等措施，生态修复面积 63.32 亩，设置网围栏 1100 米、警示牌 1 个，并建立 4 人的管护队伍按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 63.32 亩，设置网围栏 1100 米、警示牌 1 个，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第州县级发证 1 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县宝库乡其美萤石矿</p> <p>图斑类型：采矿权</p> <p>具体位置：大通县宝库乡巴音村（经纬度 101.022， 37.393）</p> <p>基本情况：该采矿权于 2008 年 11 月取得，2019 年 11 月 29 日采矿权注销，发证权限为县级发证，开采矿种为普通萤石，开采方式为地下开采，因矿石品质及运距等原因未开采</p> <p>存在问题：因矿区建设，影响周边区域生态环境</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境
整治措施及成效	<p>通过对整治区域开展场地平整、建筑物拆除和种草复绿等措施，生态修复面积 15 亩、平整场地 2 亩、拆除房屋 75 平方米、井架 1 座，并明确 1 人按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 15 亩、平整场地 2 亩、拆除房屋 75 平方米、井架 1 座，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护</p>
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 20 09 630121 F005 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	图斑名称：大通县宝库乡三塘沟兰新铁路弃渣场 图斑类型：渣山采坑 具体位置：大通县宝库乡三塘沟（经纬度 101.598， 37.199） 基本情况：该弃渣场主要堆放原兰新铁路隧道工程弃渣 存在问题：因修建弃渣场，使区域生态环境遭到了破坏
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，减轻地质灾害隐患，使弃渣场地质环境得以恢复，改善整治区域生态环境
整治措施及成效	通过对整治区域开展渣堆清运、种草种树和设置警示牌、网围栏等措施，生态修复面积 192 亩，渣堆清运 161.41 万立方米、设置网围栏 2240 米、截排水沟 2250 米、平整场地 8.14 万平方米、坡脚修整 6600 平方米、覆土 2200 立方米、河道疏浚 730 米，并建立 3 人的管护队伍按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 192 亩，渣堆清运 161.41 万立方米、设置网围栏 2240 米、截排水沟 2250 米、平整场地 8.14 万平方米、坡脚修整 6600 平方米、覆土 2200 立方米、河道疏浚 730 米，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，减轻地质灾害隐患，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 8 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县

祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”

第州县级发证 2 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县宝库乡小纳塆沟石料用花岗岩矿</p> <p>图斑类型：采矿权</p> <p>具体位置：大通县宝库乡张家滩村（经纬度 101.579, 37.148）</p> <p>基本情况：该采矿权于 2009 年 11 月取得，2017 年 8 月 9 日采矿权注销，发证权限为县级发证，开采矿种为建筑石料用花岗岩，开采方式为露天开采</p> <p>存在问题：因矿山开采，使区域生态环境遭到了破坏</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境
整治措施及成效	<p>通过对整治区域开展平整覆土、种树种草和设置排水沟、清理浮石等措施，生态修复面积 8.3 亩，拉设网围栏 830 米、回填土方 693 立方米、设置警示牌 1 个、截排水沟 532 米、浮石清理 238 立方米、格宾挡墙 95 米、坡面修整 3020 立方米，并明确 1 人按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 8.3 亩，拉设网围栏 830 米、回填土方 693 立方米、设置警示牌 1 个、截排水沟 532 米、浮石清理 238 立方米、格宾挡墙 95 米、坡面修整 3020 立方米，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护</p>
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县

祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 GT17 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县城关镇大庄砖厂粘土矿</p> <p>图斑类型：采矿权</p> <p>具体位置：大通县城关镇大庄村（经纬度 101.523，37.061）</p> <p>基本情况：该采矿权于 2006 年 8 月取得，2017 年 5 月 13 日采矿权注销，发证权限为县级发证，开采矿种为砖瓦用粘土，开采方式为露天开采</p> <p>存在问题：因矿山开采和地质灾害的发生，使区域生态环境遭到了破坏，地质灾害隐患威胁周边群众生命财产安全</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程治理措施，减轻地质灾害隐患，改善整治区域生态环境，恢复矿区压占的旱地
整治措施及成效	<p>通过对整治区域开展削方减载、回填滑坡体等措施，减轻地质灾害隐患，同时以复耕土地、冲沟疏通等方式开展综合整治，整治面积 540.15 亩，B1 滑坡壁削坡 3.61 万立方米、B2 滑坡壁削坡 2.94 万立方米；Q1 不稳定斜坡开挖 5718.15 立方米；H1 滑坡削方 1.22 万立方米、H2 滑坡削方 3.76 万立方米；冲沟疏通 2.1 万立方米；水渠 174.5 米、挡土墙 296.7 米、截排水渠 325.2 米，道路 66.2 米；滑坡体前缘回填 3.6 万立方米；垃圾清运 230 立方米；砖厂回填 1.64 万立方米；恢复旱地</p>

	<p>101.93 亩、草地 34.72 亩、林地 7.15 亩，培肥 23857.08 千克，标识牌 1 处，并建立 8 人的管护队伍按时开展巡查管护；共完成综合整治面积 540.15 亩，B1 滑坡壁削坡 3.61 万立方米、B2 滑坡壁削坡 2.94 万立方米；Q1 不稳定斜坡开挖 5718.15 立方米；H1 滑坡削方 1.22 万立方米、H2 滑坡削方 3.76 万立方米；冲沟疏通 2.1 万立方米；水渠 174.5 米、挡土墙 296.7 米、截排水渠 325.2 米，道路 66.2 米；滑坡体前缘回填 3.6 万立方米；垃圾清运 230 立方米；砖厂回填 1.64 万立方米；恢复旱地 101.93 亩、草地 34.72 亩、林地 7.15 亩，培肥 23857.08 千克，标识牌 1 处，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，减轻地质灾害隐患，增加耕地面积，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护</p>
<p>整治时间</p>	<p>2021 年 3 月——2021 年 6 月</p>
<p>社会监督联系人 及电话</p>	<p>赵天歌 0971-2737183</p>

西宁市大通县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第省级发证 3 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县桦林乡比柯河铁矿</p> <p>图斑类型：采矿权</p> <p>具体位置：大通县桦林乡瓜拉峡（经纬度 101.655， 37.234）</p> <p>基本情况：该采矿权于 2004 年 10 月取得，2018 年 9 月 22 日省自然资源厅公告废止该采矿权，发证权限为省级发证，开采矿种为铁矿，开采方式为地下开采</p> <p>存在问题：因矿山开采，使区域生态环境遭到了破坏</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境
整治措施及成效	通过对整治区域开展井口封堵、种草复绿和设置排水沟、网围栏等措施，生态修复面积 57.6 亩，播撒草籽 1728 公斤、有机肥 8640 公斤、铺设无纺布 3.84 万平方米、井口封堵 12 立方米、设置排水沟 870 米、网围栏 2132 米，坡面、路面修整 1107 立方米，并明确 2 人按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 57.6 亩，播撒草籽 1728 公斤、有机肥 8640 公斤、铺设无纺布 3.84 万平方米、井口封堵 12 立方米、设置排水沟 870 米、网围栏 2132 米，坡面、路面修整 1107 立方米，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县

祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑” 第 YS42 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县新庄镇大通建材综合加工厂采石厂</p> <p>图斑类型：采矿权</p> <p>具体位置：大通县新庄镇佛沟（经纬度 101.573， 37.092）</p> <p>基本情况：该采矿权于 2006 年 10 月取得，2010 年 12 月 29 日采矿权注销，发证权限为县级发证，开采矿种为建筑用石料，开采方式为露天开采</p> <p>存在问题：因矿山开采，使区域生态环境遭到了破坏</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境
整治措施及成效	<p>通过对整治区域开展建筑物拆除、种树种草和设置排水沟、清理浮石等措施，生态修复面积 15 亩，安放固滨石笼网箱 320 立方米、填充固滨石笼 360 立方米、拆除破旧房屋 8 间、回填土方 2420 立方米、拉设网围栏 500 米、设置警示牌 1 个，拆除清运料台 325 立方米、清理浮石 223 立方米、修建排水沟 230 米，并建立 5 人的管护队伍按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 15 亩，安放固滨石笼网箱 320 立方米、填充固滨石笼 360 立方米、拆除破旧房屋 8 间、回填土方 2420 立方米、拉设网围栏 500 米、设置警示牌 1 个，拆除清运料台 325 立方米、清理浮石 223 立方米、修建排水沟 230 米，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护</p>
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 YF6 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县新庄镇宏星石料场</p> <p>图斑类型：采矿权</p> <p>具体位置：大通县新庄镇佛沟（经纬度 101.593， 37.106）</p> <p>基本情况：该采矿权于 2010 年 6 月取得，2017 年 8 月 8 日采矿权注销，发证权限为县级发证，开采矿种为建筑用石料，开采方式为露天开采</p> <p>存在问题：因矿山开采，使区域生态环境遭到了破坏</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程和生态治理措施，改善整治区域生态环境
整治措施及成效	通过对整治区域开展建筑物拆除、种树种草和设置排水沟、清理浮石等措施，生态修复面积 44.24 亩，安放固滨石笼网箱 150 立方米、拆除旧电线杆 2 根、废弃房屋 30 平方米、拉设网围栏 1500 米、回填土方 3694 立方米、设置警示牌 1 个、排水沟 820 米、拆除清运料台 200 立方米、清理掌子面无纺布 35 平方米，清理浮石 1035 立方米、渣堆 280 立方米，并建立 5 人的管护队伍按时开展巡查管护；共完成生态修复面积 44.24 亩，安放固滨石笼网箱 150 立方米、拆除旧电线杆 2 根、废弃房屋 30 平方米、拉设网围栏 1500 米、回填土方 3694 立方米、设置警示牌 1 个、排水沟 820 米、拆除清运料台 200 立方米、清理掌子面无纺布 35 平方米，清理浮石 1035 立方米、渣堆 280 立方米，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183

西宁市大通县
祁连山南麓青海片区“798 个问题图斑”
第 GT16 号图斑整治销号情况公示表

问题图斑概述	<p>图斑名称：大通县新庄镇空心砖厂粘土矿</p> <p>图斑类型：采矿权</p> <p>具体位置：大通县新庄镇红石崖村（经纬度 101.6， 37.069）</p> <p>基本情况：该采矿权于 2006 年 7 月取得，2017 年 5 月 13 日采矿权注销，发证权限为县级发证，开采矿种为砖瓦用粘土，开采方式为露天开采</p> <p>存在问题：因矿山开采，使区域生态环境遭到了破坏</p>
图斑所在县（区） 人民政府	大通回族土族自治县人民政府
整治目标	通过工程治理措施，复耕整治区域土地
整治措施及成效	<p>通过对整治区域开展建筑物拆除、平整场地等措施，复耕土地 30 亩，拆除砖窑 3 座、房屋 30 间、钢结构车间 1100 平方米、水泥路 800 平方米、拉运土方 2000 立方米、平整场地 20000 平方米、清运垃圾 2000 立方米，并建立 5 人的管护队伍按时开展巡查管护；共复耕土地 30 亩，拆除砖窑 3 座、房屋 30 间、钢结构车间 1100 平方米、水泥路 800 平方米、拉运土方 2000 立方米、平整场地 20000 平方米、清运垃圾 2000 立方米，使整治区域地形地貌与周边景观相协调，增加耕地面积，完成了“一斑一策”方案中设计的各项工作任务，并结合区域实际建立健全了后期管护制度，持续开展巡查管护</p>
整治时间	2020 年 8 月——2021 年 6 月
社会监督联系人 及电话	赵天歌 0971-2737183